COMPENSA
VIENNA INSURANCE GROUP

Transportlīdzekļu fotografēšanas instrukcija

Gadījumos, kad auto atrādīšana pie Compensa sadarbības partneriem nav iespējama, vienojoties ar Compensa pārstāvi, transportlīdzekļa (T/L) bojājumu fotogrāfijas var iesūtīt elektroniskā veidā, nosūtot uz **atlidzibas@compensa.lv**

Pirms T/L bojājumu fotografēšanas, T/L **bojātās vietas ir jānotīra** (sniegs, lietus piles vai dubļi var traucēt saskatīt bojājumu).

Fotoaparatūrai vienmēr jāiestata pašreizējais **datums un laiks**, lai tas ir redzams uz foto attēla.


Minimums **10** fotogrāfijas.

JĀNOFOTOGRAFĒ:

T/L VIN numurs.



T/L kopskats - četras diagonāles fotogrāfijas (kopskati).
Fotogrāfijās jābūt redzamam visam transportlīdzekļa perimetram.
Divās fotogrāfijās jābūt redzamiem transportlīdzekļa sāniem un priekšdaļai un divās - transportlīdzekļa sāniem un aizmugures daļai.





Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle

Vienības gatve 87H, Rīga, LV-1004
Reģ. Nr. 40103942087

info@compensa.lv
www.compensa.lv

Tālr. 8888
Zvanot no ārzemēm +371 6755 8888

COMPENSA
VIENNA INSURANCE GROUP


T/L bojājumi kopskatā, lai būtu saprotama bojājuma atrašanās vieta un bojājums tuvplānā.





T/L odometra rādījuma foto un salona foto.





T/L riepas. Riepu fotogrāfijās ir jābūt redzamam riepu izmēram, marķējumam, protektora dziļuma mērījumam (ja ir pieejams protektora dziļuma mērītājs).



Nosūtot fotogrāfijas, lūgums norādīt tālruni saziņai. Iespējams, ar Jums sazināsies mūsu eksperts.